

SKINNERSDALS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org. Nr. 717909-6685

Motion gällande vägreparation

Vägreparation av gång/cykelväg från Skinnersdal ned till Strömsbergskogen.

Nuvarande status på vägen

De delar av vägen från Skinnersdal ned till Strömsbergsgård som ligger på föreningens mark ägs av föreningen. Resterande del av vägen ned genom naturreservatet ägs av kommunen.

Den del av vägen som ägs av vår förening är kraftigt påverkad av erosion. Vid regn rinner vatten ned längs med vägen och spolat med sig grus och vägbank.

I kurvan nere vid den stora eken har vattnet börjat rinna genom vägkanten, vilket har gjort att stora delar av vägen där har spolats ned i ravinen på höger sida av vägen, sett uppifrån.



Även nedanför kurvan så rinner vatten längs med vägen och spolat med grus och toppskiktet på vägen. En del större stenar ur bärlagret börjar därför komma fram och synas.

Förslag på åtgärd och vägunderhåll

Styrelsen har haft ett par olika entreprenörer på plats för att inspektera vägen och komma med förslag på hur vägen behöver restaureras. Deras förslag på vad som behöver göras är samstämmigt och innebär en ganska omfattande reparation. Det som behöver göras med vägen är, beskrivet ovanifrån med start uppe vid asfaltsvägen:

- Grässvålen som bildats på båda sidor om vägen som gör att vattnet inte kan rinna av vägen ned i diket behöver skrapas bort.
- Vägen måste bombarderas, d.v.s. göras kullig så den är högst på mitten och lutar ut åt vägens sidor, ned i diken.
- Nere vid kurvan där vägen rasat ned i ravinen måste grovt fyllmaterial tillföras för att bygga upp en ny vägbank.
- Från kurvan ned till naturreservatet måste grässvålen på båda sidor skrapas bort och diken på båda sidor rättas till.
- Nere vid gränsen mot naturreservatet bör en trumma (ett rör) läggas så vatten kan passera under "Kärleksstigen".
- När ovanstående arbeten är klara ska hela vägen på nytt grusas. Detta moment har kommunen lovat att hjälpa till med i samband med att de grusar sin del av vägen.

Ekonomi och styrelsens förslag

Styrelsen har undersökt möjligheterna till stöd både från kommun och Länsstyrelsen, något som kan tyckas rimligt med tanke på vandringsleden Södra Vätterleden som passerar via vägen och även med tanke på alla cyklisterna som passerar upp genom Strömsbergs naturreservat. Tyvärr visar det sig dock att ansvaret för vägen är föreningens och vi har inte hittat någon möjlighet till ekonomiskt stöd när det gäller vägens underhåll.

Som vi ser det finns därför bara två möjligheter där vi vill veta medlemmarnas uppfattning när det gäller denna väg. Alternativen är:

- 1. Att låta vägen fortsätta förfalla, erosionen av vägbanan kommer då att fortsätta och raset av vägbanan i kurvan kommer sannolikt fortsätta erodera bort vägen där.**
- 2. Att genomföra reparation av vägen enligt lämnade offerter och förslag från entreprenörer. Kostnaden beräknas bli 80 – 100 000 kr (inkl. moms).**