

Serviceprotokoll RVBK

Anläggning, typ: RVBK 10500 N Avtalsnummer: 63072

Serviceман: BAGA Ägare: Tommy Neij

Datum: _____ Adress: Skannersdal

Postnr + ort: 55592 Jönköping

1 Lukt?

1A	Luktar det avlopp vid verket när locken är stängda?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
	Om Ja, karaktär på doften?	Svag! Frän!
1B	Luktar det avlopp när locken är öppna?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Om Ja, karaktär på doften?	Svag Frän!

BAGA Water Technology AB

Adress:
Fiskhamnen 3
371 37 Karlskrona

Telefon:
0455-616150

Fax:
0455-20546

E-post:
Info@baga.se

Internet:
www.baga.se

Org. nr.:
556445-5557

2 Slamavskiljaren!		
2A	Flytslam i inloppscylindern	X Ja, lite i kanterna <input type="checkbox"/> Nej
2B	Flytslam i yttre kammaren	X Ja, ca 2 cm <input type="checkbox"/> Nej
2C	Flytslam i utloppskammaren	<input type="checkbox"/> Ja, ca _____ cm X Nej
2D	Inloppsröret, finns det något som tyder på inläckage?	X Ja <input type="checkbox"/> Nej Vad? Det rinner in vatten hela tiden, svårt att säga om det är inläckage eller aavloppsvatten.
2E	Om förhöjningsrör, finns det något som tyder på inläckage?	<input type="checkbox"/> Ja X Nej Vad?

3 Reningsverket		
3A ¹	Reservoaren, flyslam	<input type="checkbox"/> Ja X Nej
3B	Bioreaktorn, skum	X Inget <input type="checkbox"/> Lite <input type="checkbox"/> Helt täckt
3C	Flytslam i 2:a facket av Bioreaktorn?	<input type="checkbox"/> Ja, ca _____ cm X Nej
3D	Flytslam i sista kammaren?	<input type="checkbox"/> Ja, ca _____ cm X Nej
3E	Om förhöjningsrör, något som tyder på inläckage vid skarvar?	<input type="checkbox"/> Ja X Nej Vad?

BAGA Water Technology AB

4 Funktionskontroll Automatik		
4A ₁	Kompressor	X OK <input type="checkbox"/> Fungerar inte
4A ₂	Finns läckage på luftslangen ner till bioreaktorn?	X Nej, det bubblar i bioreaktorn <input type="checkbox"/> Ja! Var?
4B ₁	Slampumpar B1 ^{2,3}	X OK, vatten till reservoaren** X OK, Nivån sjunker i bioreaktorn, B1 <input type="checkbox"/> Nej, B1 fungerar inte! Åtgärd i övrigt
4B ₂	Slampump P2 ^{2,4}	X OK, Nivån sjunker i sista kammarn, vatten till slamavskiljaren <input type="checkbox"/> Nej, P2 fungerar inte! Åtgärd i övrigt
C	F1, pumpar till recipient	X OK <input type="checkbox"/> Fungerar inte
4D	DP, doserpump	X OK, det kommer doservätska i doserslangen. <input type="checkbox"/> Fungerar inte
4E	A1, pumpar till bioreaktor från reservoar.	X OK <input type="checkbox"/> Fungerar inte
4F	VII, kontrollerar process (bräddar verket ut?)	X OK <input type="checkbox"/> Fungerar inte
4+ Funktionskontroll Automatik FF-verk		
4G	FF1, pumpar från slamavskiljaren	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Fungerar inte, det bräddar från slamavskiljaren!
4H	DP2, doserpump	<input type="checkbox"/> OK, det kommer doservätska i doserslangen. <input type="checkbox"/> Fungerar inte

BAGA Water Technology AB

Adress:
 Fiskhamnen 3
 371 37 Karlskrona

Telefon:
 0455-616150

Fax:
 0455-20546

E-post:
 Info@baga.se

Internet:
 www.baga.se

Org. nr.:
 556445-5557

5 Standardåtgärder		
5A	Kompressor, filterbyte	X OK, datum skrivet på filter
5B	Kompressor, membranbyte	<input type="checkbox"/> OK
5C	DP, slangbyte	X OK
5D	DP2, slangbyte	<input type="checkbox"/> OK

6 Avläsning		
6A	Flockmedel	X OK <input type="checkbox"/> Nej, mindre än 10 cm
6A ₂	Levererat flockmedel	<input type="checkbox"/> Ja, 15 liter <input type="checkbox"/> Ja, 25 liter X Nej
6B	Om möjligt, batch avläsningggf

¹Gäller inte Family

² I Family till slamavskiljaren B1 & P2 samtidigt

³ I större RVBK verk finns flera bioreaktorer, n och lika många B_n

⁴ I en del större verk pumpas vattnet till en slamsilo.

Övriga iakttagelser och noteringar.

Datum: 2015-01-27

Underskrift serviceman: Dennis Wattrup/BAGA

BAGA Water Technology AB

Adress:
Fiskhamnen 3
371 37 Karlskrona

Telefon:
0455-616150

Fax:
0455-20546

E-post:
Info@baga.se

Internet:
www.baga.se

Org. nr.:
556445-5557