



Arbetsorder:	Arbetsorder nr:	Utförd:	Utförd av:
Arbetsorder	16968	2017-05-04	Madole Ek

Anläggningsinformation

Avtal:	Anl nr:	Anläggningstyp:	Fastighetsbeteckning:
Service	3605	RVBK	

Adress:	Postkod, Ort:	Kommun:
Skannersdal 59	55592 Jönköping	Jönköping

Ägare

Namn:	Kundnummer:	Mobilnummer:
Skannersdal	63072	+(46)700222009

Samfällighetsförening		
Henrik Svensson		
Adress:	Postkod, Ort:	
Skannersdal 2	55592 Jönköping	

Email:
hs7605@gmail.com

Data

Arbetsbeskrivning	Kontroll, rengöring av pump
-------------------	-----------------------------

Noteringar av tekniker	Rör till a2 lossnat på pumpen.
------------------------	--------------------------------

BAGA

Adress: Torskorsvägen 3 371 48 Karlskrona	Telefon: +46455616150	E-post: support@baga.se	Internet: www.baga.se	Org. nr.: 556445557
---	--------------------------	----------------------------	---	------------------------



Eventuella åtgärder

Rengjort pump i Slamavskiljaren!

Satt fast a2 igen. Bytt filtret i kompressorn.

Material

Beckers filter stora korta

Mängd

1

Arbetstid på plats

2

Datum för utfört arbete

4/5-17

BAGA

Adress:
Torskorsvägen 3
371 48 Karlskrona

Telefon:
+46455616150

E-post:
support@baga.se

Internet:
www.baga.se

Org. nr.:
556445557